



عنوان پژوهش	مهندسی معکوس سنسور رطوبت سنج خروجی Mixing کارخانه گندله سازی
شرح مشکل و سوالات پژوهش	در حال حاضر با توجه به وجود تحریم، امکان تحویل دادن بخشی از قطعات سنسور فوق الذکر وجود ندارد. از طرفی، حتی اگر از راههای مختلف سنسور مورد نظر وارد شود، خدمات پس از فروش و تعمیر و کالیبره تجهیز در داخل کشور امکان پذیر نمی باشد.
اهداف	قطع واردات نصب، کالیبره و تعمیر و نگهداری توسط شرکت سازنده داخلی جلوگیری خروج ارز از کشور
مسیر اجرای پژوهش	☐ پایان نامه های کارشناسی ارشد
	☐ رساله دکتری
	☐ پژوهش های پسا دکتری
	☐ فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
	☐ پروژه های تحقیقاتی اساتید دانشگاه ها
	☒ شرکت های فناور و دانش بنیان داخلی
	☐ شرکت های بین المللی فناور با مشارکت شرکت های داخلی